

Samochody marki Toyota Prius oraz Lexus RX

19.09.2016

Przedsiębiorca Toyota Motor Poland Company Limited Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w niektórych samochodach marki Toyota Prius oraz Lexus RX, wyprodukowanych w Japonii od 30.11.2015 r. do 13.06.2016 r., istnieje możliwość nieprawidłowego przymocowania lub braku płyty reakcyjnej wewnątrz napełniacza w przednich poduszkach powietrznych, chroniących pasażerów siedzących po prawej stronie. Może to skutkować samoczynnym, częściowym napełnianiem się poduszki powietrznej, pomimo braku takiej potrzeby. Może to podwyższyć ryzyko zranienia osób znajdujących się w pojeździe i wystąpienia kolizji drogowej. Prawdopodobieństwo wystąpienia tego zjawiska jest większe, jeśli samochód jest nieużywany przez jakiś czas.

Kampanią naprawczą objętych jest w Polsce 98 samochodów

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele objętych kampanią samochodów będą listownie zapraszani do Autoryzowanych Stacji Obsługi, w celu bezpłatnej wymiany przednich poduszek powietrznych po stronie pasażera.

Informacji związanych z kampanią serwisową udziela Toyota Motor Poland Company Limited Sp. z o.o. (adres: ul. Konstruktorska 5, 02-673 Warszawa; tel.: 22 449 05 00).

UOKiK nie jest właściwy do udzielania szczegółowych informacji konsumentom odnośnie akcji ogłaszanych i prowadzonych przez przedsiębiorców.

Niniejsza informacja nie stanowi nakazu wycofania produktu z rynku ani nakazu odkupienia od konsumentów w rozumieniu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, ale stanowi realizację obowiązków producenta, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. [o ogólnym bezpieczeństwie produktów](#) (Dz. U. z 2015 r., poz. 322).

Przedsiębiorca, który uzyskał informację, że produkt wprowadzony przez niego na rynek nie jest bezpieczny powinien niezwłocznie powiadomić o tym Prezesa UOKiK.

Niewykonanie tego obowiązku, zgodnie z art. 33a. ust. 1 pkt 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, zagrożone jest karą pieniężną w wysokości do 100 000 zł.

Lista nr VIN samochodów marki Toyota i Lexus, objętych kampanią serwisową:

Lp.	VIN
1	JTJBAMCAX02002826
2	JTJBAMCAX02002941
3	JTJBAMCA602002998
4	JTJBAMCA202003159
5	JTJBAMCA002003208
6	JTJBAMCA902003210
7	JTJBAMCA902003241
8	JTJBAMCA302003266
9	JTJBAMCA602003276

10	JTJBAMCA702003285
11	JTJBAMCA302003316
12	JTJBAMCA802003327
13	JTJBAMCA402003339
14	JTJBAMCAX02003345
15	JTJBAMCA902003384
16	JTJBAMCA202003419
17	JTJBAMCA202003565
18	JTJBAMCA202003615
19	JTJBAMCA302003624
20	JTJBAMCA202003632
21	JTJBAMCA802003683
22	JTJBAMCA702003691
23	JTJBAMCA102003816
24	JTJBAMCA802003831
25	JTJBGMC802003858
26	JTJBGMC802004065
27	JTJBGMCAX02004106
28	JTJBGMC502004112
29	JTJBGMC702004130
30	JTJBGMC102004172
31	JTJBGMC802004194
32	JTJBGMC502004210
33	JTJBGMC802004230
34	JTJBGMC702004242
35	JTJBGMC902004310
36	JTJBGMC802004380
37	JTJBGMC602004443
38	JTJBGMC802004504
39	JTJBGMC802004566
40	JTJBGMC602004670
41	JTJBGMC902004727
42	JTJBGMC202004794
43	JTJBGMCAX02004798
44	JTJBGMC102005144
45	JTJBGMC702005150
46	JTJBGMC202005167
47	JTJBGMC402005168
48	JTJBGMC602005172
49	JTJBGMC802005190
50	JTJBGMC302005193
51	JTJBGMC902005196
52	JTJBGMC502005213
53	JTJBGMC602005219
54	JTJBGMC602005222
55	JTJBGMC202005234
56	JTJBGMC402005235
57	JTJBGMC802005328
58	JTJBGMC202005329
59	JTDKB3FU403002637
60	JTDKB3FU203002667
61	JTDKB3FU603002672

62	JTDKB3FU203002779
63	JTDKB3FU603003188
64	JTDKB3FU503003392
65	JTDKB3FU703003412
66	JTDKB3FU803503711
67	JTDKB3FU903503748
68	JTDKB3FU103503758
69	JTDKB3FU103503789
70	JTDKB3FU203503817
71	JTDKB3FU703503862
72	JTDKB3FU503504041
73	JTDKB3FU503504072
74	JTDKB3FU303504118
75	JTDKB3FU803504213
76	JTDKB3FU503504217
77	JTDKB3FU903504382
78	JTDKB3FU403504404
79	JTDKB3FU203504529
80	JTDKB3FU603504534
81	JTDKB3FU303504538
82	JTDKB3FUX03504598
83	JTDKB3FU803504616
84	JTDKB3FU803504700
85	JTDKB3FU503504718
86	JTDKB3FU703504736
87	JTDKB3FU003504853
88	JTDKB3FU303504863
89	JTDKB3FU303504877
90	JTDKB3FU803504910
91	JTDKB3FU603504954
92	JTDKB3FU303505009
93	JTDKB3FU303505060
94	JTDKB3FUX03505069
95	JTDKB3FU103505073
96	JTDKB3FU003509857
97	JTDKB3FUX03510370
98	JTDKB3FUX03510384