

Samochody Mercedes-Benz W176

20.06.2013

Przedsiębiorca Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że niektóre samochody marki Mercedes-Benz model W176 wyprodukowane w latach 2011 - 2012, mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników.

Spółka poinformowała, że w samochodach marki Mercedes-Benz model W176 miejsce przewidywanego pęknięcia do otwarcia się poduszki powietrznej w osłonie deski rozdzielczej, mogło zostać wykonane niezgodnie z wytycznymi producenta. W przypadku poważnego zderzenia czołowego, w którym zostanie osiągnięty próg otwarcia poduszki powietrznej pasażera, poduszka ta nie zadziała prawidłowo i nie zapewni pełnej ochrony.

[Na rynku polskim kampanią naprawczą objęte są 173 samochody marki Mercedes-Benz W176. Lista numerów VIN w załączniku.](#)

Autoryzowani Dealerzy Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o. otrzymali szczegółowe instrukcje postępowania oraz numery nadwozi pojazdów objętych akcją. Wszyscy pierwsi właściciele zostaną wezwani listami poleconymi na bezpłatną wizytę w autoryzowanych serwisach w celu usunięcia ewentualnej usterki.

Informacji związanych z kampanią serwisową udziela Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o. (adres: ul. Gottlieba, Daimlera 1, 02-460; samochody osobowe - infolinia: 00 800 1 7777777 lub 22 354 40 01; samochody dostawcze – infolinia: 00 800 3 7777777 lub 22 583 43 00; fax: 22 354 40 07; http://www.mercedes-benz.pl/content/poland/mpc/mpc_poland_website/pl/home_mpc/passengercars.flash.skipintro.html)