

Foteliki rowerowe marki B'TWIN

03.07.2013

Przedsiębiorca Decathlon Sp. z o.o. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że dziecięce foteliki rowerowe marki B'TWIN modele: STEPPY - ON FRAME – mocowane do ramy (kod artykułu: 1307009) i B'CLIP BB CARRIER STEPPY – mocowane do bagażnika (kod artykułu: 1612311), wyprodukowane w Portugalii, sprzedawane w Polsce w okresie od 1 stycznia do 13 czerwca 2013 r., mogą nie być bezpieczne dla użytkowników.

Fotelik rowerowy STEPPY – ON FRAME - mocowany do ramy (kod artykułu: 1307009)



Fotelik rowerowy B'CLIP BB CARRIER STEPPY – mocowany do bagażnika (kod artykułu: 1612311)



Przedsiębiorca poinformował, że niektóre ww. foteliki mogą być wyposażone w nieprawidłowo zszyte pasy przytrzymujące dziecko. W takiej sytuacji pasy nie zapewniają prawidłowej ochrony, co może prowadzić do wypadnięcia dziecka z fotelika i doznania urazów fizycznych.

Na polskim rynku akcją objętych jest **541** dziecięcych fotelików rowerowych marki B'TWIN model STEPPY - ON FRAME – mocowanych do ramy (kod artykułu: 1307009) i **214** dziecięcych

fotelików rowerowych marki B'TWIN model B'CLIP BB CARRIER STEPPY – mocowanych do bagażnika (kod artykułu: 1612311).

W każdym sklepie Decathlon na tablicy informacyjnej, znajdującej się przy wyjściu ze sklepów, zostały wywieszane ogłoszenia o konieczności zaprzestania użytkowania ww. produktów zakupionych we wskazanym okresie (1 stycznia – 13 czerwca 2013 r.) oraz jego dostarczeniu do sklepu Decathlon, gdzie klient otrzyma zwrot pieniędzy.

Wszystkie sklepy Decathlon w Polsce zostały poinformowane o stwierdzonych nieprawidłowościach, a sprzedaż wadliwych produktów została wstrzymana.

Informacji związanych z kampanią serwisową udziela Decathlon Sp. z o.o. (adres: ul. Geodezyjna 76, 03-290 Warszawa; tel. 22 333 70 70, faks 22 333 70 71; www.decathlon.com.pl).