

Samochody BMW 1, BMW 5, BMW X3, BMW X5, BMW X6, BMW 7

07.08.2013

Przedsiębiorca BMW Vertriebs GmbH Oddział w Polsce powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że niektóre samochody marki BMW modele:

- BMW 1 (poprzedni model),
- BMW 5 (obecny i poprzedni model),
- BMW X3 (poprzedni model),
- BMW X5,
- BMW X6,
- BMW 7

wyposażone w silniki diesla i wyprodukowane w Niemczech, mogą nie być bezpieczne dla użytkowników.

Przedsiębiorca poinformował, że w ww. modelach samochodów może dojść do przegrzania obwodu drukowanego podgrzewacza filtra paliwa. W konsekwencji może to doprowadzić do szybkiego rozładowania się akumulatora rozruchowego i braku możliwości uruchomienia samochodu. W bardzo rzadkich przypadkach, jeżeli dojdzie do zwarcia podczas jazdy, może doprowadzić to do późniejszego pożaru samochodu, nawet gdy będzie on wyłączony.

[Na rynku polskim kampanią naprawczą łącznie objętych jest 1 312 samochodów marki BMW. Lista numerów VIN w załączniku.](#)

Przedsiębiorca poinformuje pierwszych właścicieli samochodów listem poleconym o możliwości wystąpienia usterki oraz zaprosi do punktu serwisowego w celu dokonania stosownej naprawy.

Informacji związanych z kampanią serwisową udzielają dystrybutorzy i serwisy samochodów BMW, których dane kontaktowe są dostępne na stronie internetowej www.bmw.pl lub BMW Vertriebs GmbH Oddział w Polsce (adres: ul. Wołoska 22A, 03-675 Warszawa, tel. 22 279 71 00).