

Samochody Toyota Yaris

07.08.2013

Przedsiębiorca Toyota Motor Poland Company Ltd. z siedzibą w Warszawie powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że niektóre samochody marki Toyota Yaris wyprodukowane we Francji, mogą nie być bezpieczne dla użytkowników.

Poinformowano, że w pojazdach marki Toyota Yaris może pojawić się wyciek płynu hamulcowego pomiędzy przewodem i zaciskiem hamulcowym (samochody wyposażone w tylne tarcze hamulcowe) lub bębniem hamulcowym (samochody wyposażone w tylne bębny hamulcowe), z powodu niewystarczającej siły dokręcenia przewodów. W najgorszym przypadku może dojść do zapalenia się kontrolki ostrzegawczej i zmniejszenia siły hamowania, a tym samym wydłużenia drogi hamowania.

[Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest łącznie 546 samochodów marki Toyota Yaris. Lista numerów VIN samochodów objętych kampanią w załączniku.](#)

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów są zapraszani listownie do Autoryzowanych Stacji Obsługi w celu dokonania sprawdzenia pojazdów pod kątem występowania ww. usterki i dokonania stosownej naprawy.

Informacji związanych z kampanią serwisową udziela Toyota Motor Poland Company Limited sp. z o.o. (adres: ul. Konstruktorska 5, 02-673 Warszawa; tel.: 22 449 05 00, faks: 22 449 05 05; e-mail: [klient@toyota.pl](mailto: klient@toyota.pl); www.toyota.pl).