

Samochody Toyota Corolla oraz Verso

23.01.2014

Przedsiębiorca Toyota Motor Poland Company Ltd. z siedzibą w Warszawie powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że niektóre samochody marki Toyota Corolla, wyprodukowane w Turcji od 3 czerwca do 19 sierpnia 2013 r. oraz Verso, wyprodukowane w Turcji od 20 maja do 19 sierpnia 2013 r., mogą nie być bezpieczne dla użytkowników.

Poinformowano, że w ww. modelach samochodów stwierdzono **możliwość poluzowania nakrętki mocującej koło kierownicy do wałka kolumny kierowniczej, co może sygnalizować specyficzny hałas oraz nadmierny luz na kierownicy**. W konsekwencji może to prowadzić do odkręcenia się nakrętki, a następnie oddzielenia kierownicy od wałka i utraty zdolności kierowania, a co więc zwiększenia ryzyka wypadku.

[Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest łącznie 445 samochodów marki Toyota Corolla i Verso. Lista numerów VIN samochodów objętych kampanią w załączniku.](#)

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów są zapraszani listownie do Autoryzowanych Stacji Obsługi w celu sprawdzenia pojazdów i dokonania bezpłatnej wymiany elementów mocujących. Naprawa obejmuje również możliwość wymiany wykładziny, jeśli uległa ona uszkodzeniu na skutek zbyt małej wytrzymałości mocowania.

Informacji związanych z kampanią serwisową udziela Toyota Motor Poland Company Limited sp. z o.o. (adres: ul. Konstruktorska 5, 02-673 Warszawa; tel.: 22 449 05 00, faks: 22 449 05 05; e-mail: klieint@toyota.pl; www.toyota.pl).