

## **Samochody marki Hyundai: ix55(EN), Tucson(LM), ix35(LM), Sonata(NF), Grandeur(TG), Accent(MC), i30(FD/FDe), Coupe(GK)**

**30.01.2014**

Przedsiębiorca Hyundai Motor Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że niektóre samochody marki Hyundai, modele: ix55(EN), Tucson(LM), ix35(LM), Sonata(NF), Grandeur(TG), Accent(MC), i30(FD/FDe), Coupe(GK), mogą nie być bezpieczne dla użytkowników.

Poinformowano, że w ww. modelach stwierdzono możliwość pogorszenia jakości styku elektrycznego włącznika lampy "STOP" spowodowaną procesem utleniania. Może to skutkować jej migotaniem lub przerywaną pracą lampy. W skrajnym przypadku może mieć to wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji pojazdu, ze względu na możliwy brak funkcjonowania światła STOP.

[Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest łącznie 27 772 samochodów marki Hyundai. Lista numerów VIN samochodów objętych kampanią w załączniku.](#)

Przedsiębiorca zadeklarował, że Autoryzowane Stacje Obsługi otrzymały informację o konieczności skutecznego poinformowania (telefonicznie i listownie) wszystkich właścicieli pojazdów objętych kampanią. Wadliwe włączniki zostaną wymienione na nowe.

Informacji związanych z kampanią serwisową udziela Hyundai Motor Poland sp. z o.o. (adres: ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa; tel.: 22 645 17 00 w. 156, faks: 22 645 15 54, e-mail: [pawel.lilpop@hyundai.pl](mailto:pawel.lilpop@hyundai.pl)).