

Osuszacze powietrza DH 720 marki MASTER

21.02.2014

Przedsiębiorca MCS Central Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Gądkach powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że niektóre **osuszacze powietrza DH 720 marki MASTER, kod EAN: 5904542923061, wyprodukowane w 2012 r. w Chinach**, mogą nie być bezpieczne dla użytkowników.

Poinformowano, że w **osuszaczach MASTER DH 720 zastosowano wadliwy komponent: kondensator kompresora, który może w skrajnych przypadkach doprowadzić do samozapłonu.**

Na rynku polskim kampanią objęte jest łącznie 1800 sztuk osuszaczy powietrza DH 720 marki MASTER (zakres numerów seryjnych od: 12451245500001 do: 12451245501800).

Przedsiębiorca zawiadomił wszystkich dystrybutorów na terenie UE, do których mogły trafić wadliwe wyroby, o prowadzonej akcji wymiany na wyroby wolne od potencjalnych wad. Ponadto spółka MCS Central Europe zgłosiła zaistniały problem do producenta ww. osuszaczy, który poinformował, że wprowadził odpowiednie zmiany konstrukcyjne a urządzenia z kolejnych dostaw pozbawione są wad.

Informacji związanych z kampanią serwisową udziela MCS Central Europe Sp. z o.o. (adres: ul. Magazynowa 5A, 62-023 Gądkki; tel.: 61 654 40 13, e-mail: kjanaszak@mcs-ce.pl).