

Samochody Toyota Prius

13.02.2014

Przedsiębiorca Toyota Motor Poland Company Limited sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że niektóre **samochody marki Toyota Prius**, wyprodukowane od 14.01.2009 do 05.02.2014 mogą nie być bezpieczne dla użytkowników.

Poinformowano, że w ww. modelach pojazdów może dochodzić do usterki modułu mocy (IPM) w zespole falownika, będącego częścią hybrydowego zespołu napędowego. Ustawienia oprogramowania sterującego tym układem mogą powodować nadmierne obciążenia termiczne i w konsekwencji odkształcenie oraz uszkodzenie tranzystorów. Wystąpienie usterki jest sygnalizowane przez lampki ostrzegawcze na desce rozdzielczej, a samochód może zostać przełączony w tryb pracy awaryjnej (jazda będzie mogła być kontynuowana, ale z ograniczoną mocą układu napędowego). W skrajnym przypadku może dojść do resetu pamięci modułu sterowania, co spowoduje zatrzymanie pojazdu podczas jazdy zwiększając ryzyko wypadku.

[Na rynku polskim kampanią naprawczą objęte są łącznie 564 samochody marki Toyota Prius. Lista numerów VIN pojazdów objętych kampanią w załączniku.](#)

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów są zapraszani listownie do Autoryzowanych Stacji Obsługi w celu dokonania zmiany oprogramowania w module sterowania oraz w module zarządzania mocą pojazdu hybrydowego.

Informacji związanych z kampanią serwisową udziela Toyota Motor Poland Company Limited sp. z o.o. (adres: ul. Konstruktorska 5, 02-673, Warszawa; tel.: 22 449 05 00, 22 449 06 60).