

Samochody marki Nissan Patrol (Y61)

03.10.2013

Przedsiębiorca Nissan Sales Central & Eastern Europe Kft. Sp. z o.o. - Oddział w Polsce powiadomił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że samochody marki Nissan Patrol (Y61) wyprodukowane w Japonii, mogą powodować zagrożenie dla użytkowników.

Poinformowano, że w niektórych samochodach marki Nissan Patrol (Y61) możliwe jest wystąpienie uszkodzenia zespołu pedału przyspieszenia. Czujnik położenia w zespole pedału przyspieszenia może wysyłać niepoprawny sygnał z powodu zużycia konektora czujnika i moduł sterujący silnika (ECM) wykryje uszkodzenie czujnika. W rezultacie lampka kontrolna silnika zaświeci się a pedał przyspieszenia nie zadziała poprawnie, więc przyspieszenie pojazdu nie będzie zgodne z oczekiwaniem kierowcy. W skrajnym przypadku i jednocześnie przy zbyt dużej ilości pyłu w przepustnicy, ilość powietrza wlotowego może być niewystarczająca co może doprowadzić do zatrzymania się silnika podczas pracy na biegu jałowym.

W Polsce akcją objęte są łącznie 64 samochody marki Nissan Patrol (Y61). [Lista nr VIN w załączniku.](#)

Przedsiębiorca skontaktuje się listownie z właścicielami samochodów, których problem dotyczy, w celu dokonania wymiany zespołu pedału przyspieszenia. Lista Autoryzowanych Stacji Obsługi Nissan jest dostępna na stronie internetowej www.nissan.pl.

Informacji związanych z kampanią serwisową udziela Nissan Sales Central & Eastern Europe Kft. Sp. z o.o. - Oddział w Polsce (adres: Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa; tel.: 0 801 647726; e-mail poland@nissan-services.eu).

VIN	CurrentBuyer
JN1KESY61U0147563	POL
JN1TESY61U0156199	POL
JN1TESY61U0156212	POL
JN1TESY61U0156249	POL
JN1TESY61U0156262	POL
JN1TESY61U0156279	POL
JN1TESY61U0156317	POL
JN1TESY61U0156350	POL
JN1TESY61U0156362	POL
JN1TESY61U0156516	POL
JN1TESY61U0156519	POL
JN1TESY61U0156520	POL
JN1TESY61U0156532	POL
JN1TESY61U0156557	POL
JN1TESY61U0156569	POL
JN1TESY61U0156571	POL
JN1TESY61U0156572	POL
JN1TESY61U0156579	POL
JN1TESY61U0156590	POL
JN1TESY61U0156591	POL
JN1TESY61U0156592	POL
JN1TESY61U0156903	POL
JN1TESY61U0156971	POL
JN1TESY61U0157072	POL
JN1TESY61U0157093	POL
JN1TESY61U0157598	POL
JN1TESY61U0157689	POL
JN1TESY61U0157777	POL
JN1TESY61U0157804	POL
JN1TESY61U0158185	POL
JN1TESY61U0158340	POL
JN1TESY61U0158824	POL
JN1TESY61U0158828	POL
JN1TESY61U0158840	POL
JN1TESY61U0158849	POL
JN1TESY61U0158853	POL
JN1TESY61U0158861	POL
JN1TESY61U0158873	POL
JN1TESY61U0158903	POL
JN1TESY61U0158920	POL
JN1TESY61U0158965	POL
JN1TESY61U0158982	POL
JN1TESY61U0158989	POL
JN1TESY61U0158996	POL
JN1TESY61U0159003	POL
JN1TESY61U0159014	POL